

---

 **Vestax**  
Professional Mixing Controller

**PMC-250**

**取扱説明書**

〒154-0023  
東京都世田谷区若林 1-18-6  
電話 03-3412-7011 ファックス 03-3412-7013  
Web: [www.vestax.jp](http://www.vestax.jp)  
Printed in JAPAN

---

# ごあいさつ

この度は、VESTAX PMC-250 プロフェッショナルミキシングコントローラーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本機の性能を最大限に発揮するためにも、この取扱説明書を良くお読み下さるよう、お願いいたします。

## 目次

本機の特徴	3
ご使用上の注意	3
各部の名称と機能	4
プログラムセクション	4
マスターセクション	5
マイクセクション	5
モニターセクション	5
リアパネルセクション	6
フェーダーユニットの交換	7
入出力ジャックパネルの組換え	8
ブロックダイアグラム	9
故障かな?と思ったら	10
保証、アフターサービスについて	10
接    続    例	11
主    な    仕    様	11

## 安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしていますので「安全上のご注意」の内容をよくご理解下さいますようお願い致します。



### 警告

この表示を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例



電源プラグをコンセントから抜け

●記号は行為を強制したり表示する内容を告げるものです。図の中に具体的な表示内容（上図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。



分解禁止

⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な表示内容（上図の場合は分解禁止）が描かれています。



電源指を挟まれないよう注意抜け

△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な表示内容（上図の場合は指をはさまれないように注意）が描かれています。